

Spécifications techniques

Machine : Scanner 3D

Fournisseur : CreaForm

Modèle : Go ! Scan3D 20MC

Surface de travail : plateau tournant de diamètre 40 cm

Précision : 0.1 mm

Usinage

Type d'usage : Scan 3D

Pièces ne pouvant pas être scannées : les matériaux réfléchissants, brillants, noirs ou transparents.

Dans ce cas il sera nécessaire de talquer ou dépeindre les zones concernées

Sécurité

Accès

Seuls les membres de l'Innovation CrunchLab habilités peuvent utiliser cette machine. Sans habilitation vous devrez obligatoirement être accompagné(e) par un FabManager pour la création de votre fichier d'usinage, la préparation, le suivi et la finalisation de votre usinage. Pour plus d'informations sur le processus de formation et d'habilitation reportez-vous à notre règlement intérieur.

Ce matériel est particulièrement sensible aux chutes, veuillez porter une attention particulière à les éviter.